Perfil en L para cerco de ventana de PVC
(Solucionar entrada de agua)



Tenemos un problema de entrada de agua desde el inicio de la instalación de varias ventanas.

La verdad es que llegamos a ellas a través del contratista pero ni este, ni la empresa instaladora, ni el fabricante de la ventana, ni el fabricante de los perfiles fueron capaces de solucionarlo. No hablamos de un perfil de un fabricante desconocido. Desde el principio hemos tenido que poner una toalla en el alfeizar para parar el agua y evitar que nos llegase a la tarima de madera. Así llevamos años y a pesar del cambio de los ventanales en su momento el problema nunca se solucionó. Agotados nos dimos por vencidos.

Vinieron técnicos de todas las empresas mencionadas y no encontraron explicación, decidireron agrandar el fresado de los huecos de evacuación en los nuevos ventanales y frisar lo mejor posible los nuevos ventanales en las uniones. Esto no fue solución para nuestro pesar.

Tras mucha observación hemos deducido que el agua sobrepasa las juntas de estanqueidad de la hoja de la ventana desde el minuto uno y cae al cerco interior de la parte inferior de la ventana. Allí con la presión del viento la lluvia sobrepasa el borde trasero del cerco milimétrico y pasa al interior del perfil saliendo el agua por las juntas de los perfiles y a veces por la bisagra inferior.
Pues bien ahora que ya no tenemos garantías me he decidido a acometer yo un intento de solución del problema y esperar a la época de lluvias para comprobar la eficacia. Mi idea es elevar la altura que debe sobrepasar el agua antes de llegar a la parte trasera del perfil. Los pasos seguidos fueron los siguientes.

1º En mi última visita a tienda he estado buscando un perfil plástico que me pudiera servir para mi propósito. Al final he encontrado uno con las medidas adecuadas. Un perfil Standers 10x10 de un metro. He comprado dos en principio para comprobar la solución en una de las habitaciones más expuestas al temporal.





2º He buscado también un adhesivo con base polimero y a la vez sellador. Decantándome por este de CEYS.



3º Antes de empezar he tenido que limpiar con un paño de microfibras húmedo la base del cerco y con otro la he secado bien.





4º Una vez limpio he tenido que medir el hueco de la ventana entre cercos laterales para cortar el perfil de la ventana.



5º He hecho unos pequeños cortes adaptando el perfil a las formas en los laterales.



6º He utilizado una sierra pequeña y un hoja de “cuter” no he llegado a utilizar los alicates porque el perfil es bastante fino.



7º He aplicado un cordón sobre el perfil con la pistola. Y luego he sellado los bordes. Después he soplado con aire comprimido los aliviaderos.



Ahora toca esperar a ver el resultado de la operación. Espero acertar con esta solución.