

Renovación y mejora de acceso al riego automático

De una instalación oculta detrás de la lavadora a un sistema visible, accesible y fácil de mantener.



ANTES: la bifurcación y el programador quedaban ocultos bajo la encimera y detrás de la lavadora. **AHORA:** las conexiones quedan a la vista y puedo acceder a ellas sin desmontar el lavadero.

La modificación clave

Aprovechando el cambio de lavadora retiré el tubo rígido y la bifurcación antigua. Al desmontar descubrí además una pequeña pérdida de agua en la toma, así que limpié la zona, renové el sellado y rehice las conexiones.



La nueva bifurcación queda directamente junto a la toma de agua: una salida para la lavadora y otra para el programador de riego.

Qué he conservado

La instalación de tubos del patio seguía siendo útil, así que no la sustituí. Solo renové los goteros regulables que estaban atascados por la cal o ya no regulaban correctamente.

Resultado: el riego automático vuelve a funcionar y, sobre todo, el programador y las conexiones quedan accesibles para regularlos, revisarlos o sustituirlos sin volver a mover la lavadora.